



Roma, li 16/05/2019
Prot. n° 405/19 S.G.

Al Sig. Direttore pro-tempore
Casa di Reclusione Milano Bollate
Dott. ssa **Cosima BUCCOLIERO**
MILANO

Al Sig. Comandante
Casa di Reclusione Milano Bollate
Comm. C. **Samuela CUCCOLO**
MILANO

E, p.c.:

Al Delegato Nazionale
Sindacato Polizia Penitenziaria "S.P.P."
c/o Casa Reclusione Milano BOLLATE
Sig. Michele PIGNATARO
(con preghiera di consegnare copia)

OGGETTO: Cattiva organizzazione servizio Block House e richiesta adeguamenti strutturali e strumentali.

Alla scrivente Segreteria Generale continuano a pervenire doglianze da parte del personale da Voi amministrato su una presunta cattiva organizzazione del servizio in oggetto, cattiva organizzazione che sembrerebbe mettere anche a repentaglio l'incolumità del personale ivi impiegato in servizio.

In particolare il personale lamenta il fatto che nei diversi turni ad essere impiegato presso il posto di servizio Block House sia una sola unità di Polizia e questa dovrebbe far fronte a molteplici e delicati compiti, ne citiamo solo alcuni: gestione sbarra per accesso automezzi, gestione ingresso personale civile e militare, gestione ingressi visitatori, gestione entrate ed uscite dei detenuti permessati ed art. 21 ecc.

Appare chiaro che una sola unità di Polizia non può attendere a tutte le incombenze anzi citate che ricordiamo essere solo una parte dei molteplici compiti assegnati al personale destinato al servizio in argomento; ricordiamo che il Block House è uno dei posti strategici per la sicurezza dell'istituto, in quanto è proprio lì che avviene un primo capillare controllo su tutto e tutti quelli che accedono alla struttura e, di certo, un solo addetto non può garantire l'efficienza di gestione di tutti i compiti dunque, sarebbe necessario prevedere l'impiego in servizio presso Block House di almeno due unità di Polizia per turno.

Altra criticità segnalata è il fatto che le telecamere installate presso il Block House, che inquadrano le aree circostanti ad esso, non trasmettono immagini né all'interno del Block House, né tanto meno all'interno della vicina portineria, il tutto perché nei posti di servizio in argomento non sono stati installati appositi monitor collegati alle telecamere in questione e dunque il personale non può di fatto controllare tutto ciò che accade nelle imminenti vicinanze del sopra citato posto di servizio, con tutte le negative conseguenze che ne possono derivare in termini di sicurezza, sarebbe dunque necessario prevedere un adeguamento dell'impianto di video sorveglianza prevenendo l'installazione di quanto sopra segnalato e attualmente mancante.

Sembrerebbe, inoltre, che all'ingresso del Block House lungo il corridoio di entrata, non c'è un'adeguata vetrata che separi il posto occupato dall'operatore dalle persone in transito, ma che ci sia una apertura tipo uno spazio per una porta che, come è ovvio che sia, espone il personale ad ipotetici rischi per la incolumità personale e pregiudica la sicurezza del posto di servizio; sarebbe, pertanto, necessario provvedere ad adeguare lo spazio in argomento con idonea vetrata divisoria che offra la possibilità di essere chiusa in modo da garantire una maggiore sicurezza a chi è lì impiegato in servizio.

È stato, inoltre, da noi personalmente constatato, in occasione di un nostro passaggio nei pressi della Vostra struttura che, a distanza di circa 100 mt dal Block House è presente una fermata autobus cittadini, di fatto però la fermata non è dotata di pensilina e dunque, gli utenti in visita alla struttura, tra cui familiari dei detenuti, detenuti che escono in permesso, art. 21, colleghi ecc., nelle giornate di pioggia, per ripararsi si accalcano sotto la tettoia del Block House dinanzi all'ingresso arrecando disagio, disservizio e pregiudicando fortemente l'ordine e la sicurezza del posto di servizio stesso, all'uopo, sarebbe opportuno che le SS.LL. intercedessero con i competenti Uffici comunali al fine di far installare una apposita pensilina presso la fermata autobus in questione.

Non volendo apparire saccenti, ma in un'ottica di fattiva collaborazione con le SS.LL., avendo a cuore le sorti della struttura da Voi Amministrata e la tutela del personale ivi in servizio, certi che le problematiche da noi segnalate e possibili soluzioni proposte verranno vagliate con la giusta attenzione, restando a Vs. completa disposizione per eventuali ulteriori confronti e/o suggerimenti per migliorare e rendere sempre più sicure le condizioni di lavoro del personale e la sicurezza della struttura, in attesa di un Vs. corese riscontro, cogliamo occasione per porgere distinti saluti.

II SEGRETARIO GENERALE
Dott. Aldo Di Giacomo

